Alimentadores de Arame MIG/MAG





Características Técnicas


- Tracionador de 4 rolos engrenados;
- Adaptável a fontes de energia convencionais que possuam saída de 42 ou 110 volts.



1900.3124



Alimentador de arame SWF4 MIG/MAG (lado esquerdo)



Código

1900.3153

Descrição

Alimentador de arame SWF4 MIG/MAG (lado direito)





Alimentação Frequência

Velocidade de Alimentação

Dimensão

42/110V (50-60 Hz)

25m/minuto

L310 X A330 X P470

22kg



Roldana 0,8mm - 1,0mm p/ aço carbono (1909.5098)



Acessórios Não Inclusos

Roldana 1,0mm - 1,2mm p/ aço carbono (1909.5096)

Extensão Fonte/Alimentador 5m (0801.2125)



